

NYE AKER

MEDVIRKNING FUNKSJONSPROSJEKT - MØTE 1

D - ENDOSKOPI




NYE AKER

MEDVIRKNING FUNKSJONSPROSJEKT - MØTE 1

D - ENDOSKOPI

Innholdsfortegnelse	
Plantegning funksjonsområde	
Oversiktstegning rom til medvirkning	
Romsviser og spørsmålslistor pr. rom:	
	<i>UB=Undersøkelse og behandling</i>
Romnr	Romnavn
04.01.280	UB spesialrom endoskopi
04.01.095	UB spesialrom endoskopi
04.01.091	UB Spesialrom pusteprove og blodprøve
04.01.102	UB spesialrom endoskopi ERCP
04.01.284	UB spesialrom uroskopi
04.01.288	UB spesialrom uro-/hysteroskopi
04.01.090	UB spesialrom bronkoskopi
04.01.281	Isolat, luftsmitte undersøkelse Bronkoskopi
04.01.092	UB mikroskopi og farging
04.01.100	Hvileplasser
04.02.137	Observasjonsplass, 7 plasser




FORELØPIG TEGNING


Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Dato: 08/05/23
Mål: As indicated

Nye Aker
04.01 - Endoskopi utsnitt funksjonsplan



04.01.102



- Grønn - unike rom
- Gul - standardrom med avvik
- Grå - standardrom, teknikkrom

FORELØPIG TEGNING

Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Dato: 08/05/23

Nye Aker

Mål: 1 : 200



04.01.02 - Endoskopi oversiktsplan 1-200 RFP

Avklaringspunkter til rom

Endoskopi

Behov for generelle avklaringer

- 1** Følgende rom er i forprosjekt definert tilrettelagt for anestesi: 04.01.102 ERCP, 04.01.093 endoskopi + 04.01.095 endoskopi, og 04.01.281 isolat, lufstmitte, bronkoskop
- 2** Behov for generell avklaring av, om det skal være sykeromskanal og/eller uttakssentral på alle skopirom (inkl. isolat luftsmitte)
- 3** Behov for avklaring av, om det skal være diatermi og røykavsug på alle skopirom (inkl. isolat luftsmitte)



- Grønn - unike rom
- Gul - standardrom med avvik
- Grå - standardrom, teknikkrom

FORELØPIG TEGNING

Dato: 08/05/23

Nye Aker

Mål: 1 : 50



04.01.280 - UB spesialrom endoskopi

Avklaringspunkter til rom

04.01.280 Undersøkelse og behandling spesialrom endoskopi

Standardrom, 3 forekomster

Avklaringen gjelder	Artikkelnummer / utstyr	Kommentar / annet	Svar fra OUS		
Er utstyr i rommet tilstrekkelig for å ivareta flyten og funksjonen i rommet?					
Er det behov for to arbeidsplasser; både arbeidsbord og mobil pc-tralle?					
Er det behov for avtrekk for diatermi?					



- Grønn - unike rom
- Gul - standardrom med avvik
- Grå - standardrom, teknikkrom



FORELØPIG TEGNING

Dato: 08/05/23

Nye Aker

Mål: 1 : 50

04.01.095 - UB spesialrom endoskopi med anestesi



- Grønn - unike rom
- Gul - standardrom med avvik
- Grå - standardrom, teknikkrom


FORELØPIG TEGNING

Dato: 08/05/23

Nye Aker

Mål: 1 : 50

04.01.091 - UB spesialrom pusteprøve og blodprøve



[KSA.002.01] Veggskinne, utstyr

[KKD.001.04] Sykeromskanal, poliklinikk spesial

[037.003.1] Stativ for blyfrakker, mobilt

[FSH.001.07] Høyskap, kasse-bakke d=650 b=457 h=2100, uten dør

[012.037] Anestesiapparat

[014.013] Endoskopirack

[031.021] Anestesivogn

[031.020] Akuttvogn med skuffer

[015.006.02] Oppheng, tak, monitor, 20-30"

[015.003] Undersøkelseslampe

[015.001.01.2] Uttaksentral, anestesi, to armer

[031.025] Undersøkelse- og behandlingsbenk

[011.005] Gjennomlysning

[073.003] Tralle, PC, hevsenk

[061.001.05] Trillebord, 50 x 70 x 85 cm (BXDXH)

[090.005.01.1] Skjerm, PC, standard, 24"

[061.003] Modulbord

04.01.333
Teknikk, ERCP
3.6 m²
(4.0 m²)

[GGB.012] Skjermvegg, frittstående på golv, hovedartikkel

[NYZ.001] Servant forprosjekt

94.03.006
UF-EL Gr.2
1.4 m²

[062.015.02] Sekkestativ, 4 hjul

[012.028] Defibrillator

[014.015] Skopguide

04.01.102
Undersøkelse og behandling, spesialrom
ERCP
(56.0 m²)

04.01.089
Manøverrom, ERCP
11.8 m²
(12.0 m²)

[GPZ.005] Kontorstol, hovedartikkel

[GHA.001.03] Hylleseksjon, kontor, d=400 b=1000 h=1200

[FBB.001.05] Tavle, oppslag b=2005 h=1205

[012.037] Anestesiapparat

[FSH.001.07] Høyskap, kasse-bakke d=650 b=457 h=2100, uten dør

[037.003.1] Stativ for blyfrakker, mobilt

[091.003] Pakke, PC radiograf standard


[GBA.006.04] Arbeidsbord hevsenk d=800 b=1600

[090.006.01] Skjerm, vegghengt, standard

- Grønn - unike rom
- Gul - standardrom med avvik
- Grå - standardrom, teknikkrom

FORELØPIG TEGNING

Avvik mellom utstyrlister og vist innredning forekommer



-  Grønn - unike rom
-  Gul - standardrom med avvik
-  Grå - standardrom, teknikkrom

FORELØPIG TEGNING

Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Dato: 08/05/23

Nye Aker

Mål:



04.01.1022 - UB Spesialrom Endoskopi ERCP - 2 av 2

Avklaringspunkter til rom

04.01.102 Undersøkelse og behandling spesialrom endoskopi ERCP

Unik, 1 forekomst. Tilrettelagt for anestesi.

Avklaringen gjelder	Artikkelnummer / utstyr	Kommentar / annet	Svar fra OUS		
Er utstyr i rommet tilstrekkelig for å ivareta flyten og funksjonen i rommet?					
Her er det planlagt for mange hylleseksjoner i manøverrommet. Arkitekt foreslår å redusere fra 4 stk til 2 stk.					
Er det behov for et arbeidsbord og stol i selve behandlingsrommet i tillegg til mobil PC- tralle, når man har arbeidsbord i manøverrom i tillegg?					
Skal det være fastmontert eller mobilt gjennomlysingsutstyr/C-bue?					
Pasienten skal kunne tilbys anestesi i forbindelse med undersøkelse. Er det behov for anestesiapparat som står permanent i rommet?					



- Grønn - unike rom
- Gul - standardrom med avvik
- Grå - standardrom, teknikkrom

FORELØPIG TEGNING

Dato: 08/05/23

Nye Aker

Mål: 1 : 50



04.01.284 - UB Spesialrom uroskopi

Avklaringspunkter til rom

04.01.284 Undersøkelse og behandling spesialrom uroskopi

Standardrom, 6 forekomster

Avklaringen gjelder	Artikkelnummer / utstyr	Kommentar / annet	Svar fra OUS		
Er utstyr i rommet tilstrekkelig for å ivareta flyten og funksjonen til uroskopiundersøkelser?					
Er det behov for to arbeidsplasser; både arbeidsbord og mobil pc-tralle?					
Er det behov for avtrekk for diatermi?					



- Grønn - unike rom
- Gul - standardrom med avvik
- Grå - standardrom, teknikkrom

FORELØPIG TEGNING

Dato: 08/05/23

Nye Aker

Mål: 1 : 50



04.01.288 - UB Spesialrom uro-/Hystereoskopi

Avklaringspunkter til rom

04.01.288 Undersøkelse og behandling spesialrom uro-/hysteroskopi

Standardrom, 1 forekomst

Avklaringen gjelder	Artikkelnummer / utstyr	Kommentar / annet	Svar fra OUS	
Er utstyr i rommet tilstrekkelig for å ivareta flyten og funksjonen til uro-/hysteroskopi?				
Er det behov for to arbeidsplasser; både arbeidsbord og mobil pc-tralle?				
Er det behov for avtrekk for diatermi?				



- Grønn - unike rom
- Gul - standardrom med avvik
- Grå - standardrom, teknikkrom

FORELØPIG TEGNING

Dato: 08/05/23

Nye Aker

Mål: 1 : 50


04.01.090 - UB spesialrom Bronkoskopi

Avklaringspunkter til rom


04.01.090 Undersøkelse og behandling spesialrom bronkoskopi

Avledet, 1 forekomst

Avklaringen gjelder	Artikkelnummer / utstyr	Kommentar / annet	Svar fra OUS		
Er utstyr i rommet tilstrekkelig for å ivareta flyten og funksjonen i bronkoskopirommet?					
Er det behov for to arbeidsplasser; både arbeidsbord og mobil pc-					
Skal det være undersøkelsesbenk eller seng?					
Foregår det prosedyrer med behov for diatermi?					
Er det prosesser som avgir lukt/forurensning?					



- [GPZ.001.04] Stol, besøk u/armlene, stablebar
- [061.003] Modulbord
- [GSA.001.02] Skap kassebakke mobil, d=494 b=662 h=1803
- [014.013] Endoskopirack



- Grønn - unike rom
- Gul - standardrom med avvik
- Grå - standardrom, teknikkrom



FORELØPIG TEGNING

Dato: 08/05/23

Nye Aker

Mål: 1 : 50

04.01.281 - isolat



- Grønn - unike rom
- Gul - standardrom med avvik
- Grå - standardrom, teknikkrom

FORELØPIG TEGNING



Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Dato: 08/05/23

Nye Aker

Mål: 1 : 50

04.01.092 - UB Mikroskopi



- Grønn - unike rom
- Gul - standardrom med avvik
- Grå - standardrom, teknikkrom

FORELØPIG TEGNING



Avvik mellom utstyrlister og vist innredning forekommer

Dato: 08/05/23

Nye Aker

Mål: 1 : 50

04.01.100 - Hvileplasser



- Grønn - unike rom
- Gul - standardrom med avvik
- Grå - standardrom, teknikkrom

FORELØPIG TEGNING

Avvik mellom utstyrlister og vist innredning forekommer

Dato: 08/05/23

Nye Aker

Mål: 1 : 50

04.02.137 - Observasjonsplasser

